



# คู่มือการติดตั้ง Driver EDGE MODEM OKER 919

ขั้นตอนที่ 1




โปรแกรมจะติดตั้งอัตโนมัติ คลิกปุ่ม Next

ขั้นตอนที่ 2




คลิกเลือก Complete แล้วคลิกปุ่ม Next

ขั้นตอนที่ 3



คลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม


ขั้นตอนที่ 4



เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม Finish


กรณีที่โปรแกรมถามหา Driver อีกครั้งให้ทำตามนี้

ขั้นตอนที่ 5




แล้วคลิกปุ่ม Next

ขั้นตอนที่ 6




รอให้เครื่องค้นหาสื่ักครู่

ขั้นตอนที่ 7



คลิกปุ่ม Browse เข้าไปที่ C:\WINDOWS\system32\driver

ขั้นตอนที่ 8



แล้วคลิกที่ชื่อไฟล์ usbser.sys แล้วคลิกปุ่ม Open

รอให้โปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกปุ่ม Finish